OK

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 32230

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00032230
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 30/01/2016
OT fecha/hora impresion: 31/01/2016 7:42:27

Detalles del Equipo

Equipo:	HT076 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02499	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,928.80	Fecha/Hr. Requerida:	31/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 2000HRS
Sistema:

Grupo: FCO
Tecnico: Benedicto Jaen
Puluccin Samaniego.

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

- Se Reemplazo aceite a motor, TRANSFER TRANSMISION, Mandos, Diferenciales, Sistema de levante y Freno y Sistema de Direccion
- Se Reemplazaron Todos los FILTROS.
- Toma de Todas las muestras de aceite y refrigerante.

Observaciones:

- Tiene frontal de capo rajado
- No tiene pollera de la cabina
- Reemplazo de cruzetas

HOROMETRO: 7967.2

INICIO (fecha/hora)	6:30 31-1-2016	FINAL (fecha/hora)	4100 31-1-2016

FIRMA

NOMBRE

Benedicto Jaen — TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Puluccin Samaniego — SUPERVISOR